



Kontrolne karte za atributivne veličine

Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2004.

Copyright © 2004 mr Nedeljko Živković FON. All rights reserved.

Atributivne kontrolne karte

- **preduslov za primenu: klasifikacija karakteristika kvaliteta i mana**
- **zasnivaju se na atributivnoj oceni kvaliteta tipa dobro/loše**
- **svaka od mana na određenoj karakteristici kvaliteta čini je defektnom/neusaglašenom**
- **bar jedna neusaglašena karakteristika kvaliteta čini i određen proizvod/deo neusaglašenim. Posledica - jedan deo/proizvod može biti neusaglašen kao posledica jedne ili većeg broja neusaglašenih karakteristika i mana na njima**

Atributivne kontrolne karte

Nedostaci

- imaju manju osetljivost na promene u procesu
- ne daju informaciju o podešenosti i granicama rasipanja procesa
- zahtevaju veće uzorke (u upotrebi binomna raspodela verovatnoća)

Prednosti

- lakše za prikupljanje podataka
- istovremeno se kontroliše više karakteristika kvaliteta

Podela atributivnih kontrolnih karata

a) Kontrolne karte za praćenje kvaliteta putem loših komada

- postotkom loših komada, p-karta
- količinom (brojem) loših komada, np-karta

b) Kontrolne karte za praćenje kvaliteta putem defekata

- brojem defekata na jedinici proizvoda, u-karta
- brojem defekata na proizvodu (uzorku), c-karta

c) Križne kontrolne karte

- kombinacija prethodnih grupa

- Kontrolna karta za praćenje kvaliteta preko postotka loših proizvoda/delova
- Primljena prvi put 1924. godine u Bell Telephone (W.A. Shewhart)
- Često u upotrebi - postotak loših proizvoda/delova je uobičajen podatak kojim se meri uspešnost određenog procesa proizvodnje
- Zasniva se na binomnoj raspodeli verovatnoće
- Različite preporuke za veličinu uzorka n

$$n > \frac{(1-p)}{p} L^2 \quad \text{gde je } L=3 \text{ za granice } 3\sigma$$

Vrste

- **I slučaj** - p karta za poznati i očekivani postotak loših proizvoda/delova iz procesa (p je zadato, a n=const.) – kontrolne granice konstantne
- **II slučaj** - p karta za nepoznati postotak loših proizvoda/delova iz procesa (p se proračunava kao prosek procesa, a n može da bude različito od const.) – kontrolne granice mogu da variraju u zavisnosti od n

I slučaj – p poznato

Centralna linija

$$CL_p = p$$

Kontrolne granice

$$KG = p \pm 3\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

Postupak upotrebe za II slučaj:

- **Na odabranom uzorku veličine ni proizvoda prati se jedna ili više karakteristika kvaliteta**
- **Uzorak ni može da bude i promenjive veličine**
- **Na osnovu utvrđenih karakteristika kvaliteta proizvodi se klasifikuju kao dobri/loši (usaglašeni/neusaglašeni)**
- **Proračunava se ukupan broj loših ($x_i=n_i p_i$) u uzorku veličine ni**
- **Izražava se broj p_i za svaki od uzoraka kao odnos ukupnog broja loših i veličine uzorka (decimalni broj ili % npr. 0,05 ili 5%
preporuka koristiti decimalne brojeve!!!)**
- **Broj uzoraka k je obično između 20-25**
- **Proračunava se prosek procesa \bar{p} i koristi se za proračun kontrolnih granica**

II slučaj – p nepoznato

Centralna linija

$$CL_p = \bar{p} = \frac{\sum_{i=1}^k n_i p_i}{\sum_{i=1}^k n_i}$$

Kontrolne granice

$$KG_{pi} = \bar{p} \pm 3 \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n_i}}$$

gde je k broj uzoraka

Analiza procesa :

- Prelazak **jedne od vrednosti** uzorka iznad kontrolne granice ukazuje na prisustvo sistematskog faktora u procesu
- Prelazak vrednosti **ispod donje kontrolne granice** takođe ukazuje na moguće probleme u procesu kontrole – neobučen kontrolor, neispravna oprema, skriveni podaci i sl.
- Često se nakon izvršene analize i odstranjivanja uzorka koji su **prešli postavljene granice** isti izbacuju **iz proračuna** i vrši se **ponovni proračun vrednosti** centralne linije i kontrolnih granica za nastavak praćanja procesa.

- Kontrolna karta za praćenje kvaliteta preko količine (broja) loših proizvoda/delova
- Veličina uzorka n konstantna

Vrste

- I slučaj – kada je p poznato
- II slučaj – kada je p nepoznato

I slučaj – p poznato

Centralna linija

$$CL_{np} = np$$

Kontrolne granice

$$KG_{np} = np \pm 3\sqrt{np(1-p)}$$

II slučaj – p nepoznato

Centralna linija

$$CL_{np} = n\bar{p} = \frac{n \sum_{i=1}^k p_i}{k}$$

Kontrolne granice

$$KG_{np} = n\bar{p} \pm 3\sqrt{n\bar{p}(1 - \bar{p})}$$

gde je k broj uzoraka

Analiza procesa :

- **Kao za slučaj p karte**

- **Kontrolna karta za praćenje kvaliteta preko broja defekata na jedinici proizvoda/dela ui**
- **Koristi se u slučajevima kada postotak/broj neusaglašenih ne daje dovoljno informacija o procesu ili kod manje značajnih mana na karakteristikama kvaliteta (broj defekata na 100m platna, 10 m cevi; broj rupa na varu kazana bojlera, broj defekata na završnoj površini dela i sl.)**
- **Zasniva se na Poissonovoj distribuciji verovatnoća**
- **Veličina uzorka može biti promenjiva**

Vrste

- **I slučaj – kada je u poznato**
- **II slučaj – kada je u nepoznato**

I slučaj – u poznato

Centralna linija

$$CL_u = u$$

Kontrolne granice

$$KG_u = u \pm 3\sqrt{\frac{u}{n}}$$

II slučaj – u nepoznato

Centralna linija

$$CL_u = \bar{u} = \frac{\sum_{i=1}^k n_i u_i}{\sum_{i=1}^k n_i}$$

Kontrolne granice

$$KG_{ui} = \bar{u} \pm 3 \sqrt{\frac{\bar{u}}{n_i}}$$

gde je k broj uzoraka

Analiza procesa :

- **Kao za slučaj p karte**

- Kontrolna karta za praćenje kvaliteta preko broja defekata na proizvodu/delu, uzorku
- Veličina uzorka n konstantna

Vrste

- **I slučaj** – kada je c poznato
- **II slučaj** – kada je c nepoznato

I slučaj – c poznato

Centralna linija

$$CL_c = c$$

Kontrolne granice

$$KG_c = c \pm 3\sqrt{c}$$

II slučaj – c nepoznato

Centralna linija

$$CL_c = \bar{c} = \frac{\sum_{i=1}^k c_i}{k}$$

Kontrolne granice

$$KG_c = \bar{c} \pm 3\sqrt{\bar{c}}$$

gde je k broj uzoraka

Analiza procesa :

- **Kao za slučaj p karte**

Križna kontrolna karata

Kontrolna karta za praćenje kvaliteta preko broja i vrste defekata na proizvodu (uzorku)

- modifikacija prethodnih kontrolnih karata np i c
- projektovane da koriste manji broj komada u uzorku
- prepostavljaju: **stabilan proces, poznavanje \bar{p} , konstantnu veličinu uzorka**
- koriste se kod operacija gde iznenada dolazi do naglog pogoršanja
- kontrolne granice se usvajaju iz tabela T5-6 i T5-7 str.48.-49.
- mogu biti jednostrukе i dvostrukе

Križna kontrolna karata

5.6. Kontrolne granice za jednostruku kontrolnu križnu kartu

Tabela 5-6

Prosečan procenat škarta	Veličina uzorka, n [komada]								
	10	20	30	40	50	75	100	150	200
0,5	-	1	1	1	2	2	2	3	4
	-	0	0	0	0	0	0	0	0
1,0	1	1	2	2	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,5	1	2	2	3	3	4	5	6	8
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,0	1	2	3	3	4	5	6	8	9
	0	0	0	0	0	0	2	0	0
2,5	2	2	3	4	4	5	7	9	11
	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3,0	2	3	4	4	5	6	8	11	12
	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4,0	2	3	4	5	6	8	9	12	15
	0	0	0	0	0	0	0	1	2
5,0	2	4	5	6	7	9	11	15	18
	0	0	0	0	0	0	1	2	4
6,0	3	4	5	6	8	10	12	17	21
	0	0	0	0	0	0	1	3	5
7,0	3	4	6	7	8	11	14	19	23
	0	0	0	0	0	1	2	4	6
8,0	3	5	6	8	9	12	15	21	26
	0	0	0	0	0	1	2	6	8
9,0	3	5	7	8	10	13	17	23	28
	0	0	0	0	0	2	3	6	9
10,0	4	6	8	9	11	14	18	25	31
	0	0	0	0	1	2	4	7	10
12,0	4	6	8	10	12	16	25	28	36
	0	0	0	1	2	3	1	9	14
14,0	5	7	9	11	13	18	23	32	41
	0	0	0	1	2	4	6	11	17
16,0	5	7	10	12	15	20	25	36	45
	0	0	1	2	3	5	8	14	20
18,0	6	8	11	13	16	22	28	39	50
	0	0	1	2	3	6	9	16	23
20,0	6	9	12	15	17	24	30	43	54
	0	0	2	3	4	7	11	18	27
25,0	7	11	14	17	20	28	36	51	67
	0	1	3	4	6	10	15	25	35

Križna kontrolna karata

5.7. Kontrolne granice i granice upozorenja za dvostruku kontrolnu križnu kartu

Tabela 5-7

Prosečan procenat škarta	Veličina uzorka, n [komada]						
	5	10	20	30	40	50	60
0,5 KG GU				1 0	1 0	1 0	2 1
1,0 KG GU			2 1	2 1	3 1	3 1	3 2
1,5 KG GU		1 0	2 1	3 2	3 2	3 2	4 3
2,0 KG GU		2 1	3 1	3 2	4 2	4 3	5 3
2,5 KG GU	1 0	2 1	3 2	4 2	4 3	5 3	5 4
3,0 KG GU	2 0	2 1	3 2	4 2	5 3	6 4	7 4
4,0 KG GU	2 1	3 1	4 2	5 3	6 4	7 5	8 5
5,0 KG GU	2 1	3 2	4 3	6 4	7 4	8 5	10 7